# 防災及監控實驗器



- ※實驗器器配有火災(溫度)警報器、瓦斯警報器、煙霧感測器、一氧化碳警報器、 訊號耦合器、直流電源供應器、器具板及儲存鋁箱。
- ※ 模組詳細規格:

### 1. 火災(溫度)警報器

- 1)電子式雙熱耦差動式感應之靈敏度,依據 CNS8874Z2041 國家標準。
- 2)工作電壓:DC 12V;適用溫度:-20°C~+90°C。
- 3)常開接點及電壓監控輸出、狀況解除時自動復歸功能,約10秒紅燈閃爍一次。

## 2. 瓦斯警報器

- 1) 警報設定:依LUL1484 規定,1/10~1/4 L.E.: 警報時蜂鳴器 LED 閃爍。
- 2)金屬氧化物半導體式感測,反應時間約20秒。
- 3)常開接點及電壓監控輸出:工作電壓:DC 12V。
- 4) 監示指示:電源燈(藍色)、故障燈(黃色) 警報燈(紅色)。

#### 3. 煙霧偵測器

- 1)光電式感測,靈敏度:符合 EN14604 標準。
- 2)適用溫度:0℃~+50℃。
- 3)工作電壓: DC 12V。
- 4)訊號輸出:NO,自動復歸,手動時為斷電復歸,監示指示約20秒閃爍一次。

#### 4. 一氧化碳偵測器 1組

- 1)金屬氧化物半導體式感測,警報點:符合 UL2034 標準。
- 2)警報方式:蜂鳴器鳴叫4短聲,間隔5秒,連續重複。
- 3)工作電壓:DC 12V,動作訊號:NO 及電壓監控輸出。
- 4) 監示指示:電源燈(藍色)、故障燈(黃色)警報燈(紅色)。
- 5. 訊號耦合器:可連接 4 組標準無電壓接點信號至 C-Bus。
- 6. 直流電源供應器:輸入電壓 AC 110V/60Hz,輸出:DC 12V/25W。
- 7. 器具板: 490x340x10mm±5%,厚 2.0mm 之鋼板製成,除鏽烤漆處理。
- 8. 储存鋁箱:500x350x160mm ±5%, 上蓋為不脫落, 3個後鈕, 2個吊扣及1個手提把。